

大刀洗町ため池 ハザードマップ

なかしまためいけ(しもたかはし)

中島ため池(下高橋)

このマップは、晴天時の地震により、ため池が決壊した場合に、どのような被害となるかを知るために、中島ため池(下高橋)が決壊し、貯水量が時々刻々と流出する状況を想定した浸水範囲や深さを表示してます。

災害の状況によっては、表示されている範囲以外においても、被害が発生する可能性がありますので、注意が必要です。

凡例



指定避難所

災害による危険がある方が、災害の危険がなくなるまで避難する施設です。



福祉避難所

災害による危険がある方で、指定避難所での生活が困難な方が避難する施設です。



到達時間




対象ため池



The diagram illustrates three levels of flooding relative to a house:

- 3m以上の浸水**: The top level shows the entire house submerged up to the roofline, labeled "2階以上が浸水する程度".
- 0.5~3mまでの浸水**: The middle level shows water reaching the first floor's eaves, labeled "1階の軒下まで浸水する程度".
- 0.5m未満の浸水**: The bottom level shows water just covering the ground, with a car and two people standing in it, labeled "床上浸水" and "床下浸水".



この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報を使用した。


「測量法に基づく国土地理院長承認(使用)

R 4JHs 756

作成／令和5年3月 大刀洗町産業課

大刀洗町ため池ハザードマップ

この「ため池ハザードマップ」は、晴天時の地震により、ため池が決壊した場合に貯水量が時々刻々と流出する状況を想定した浸水範囲や深さ、および避難に役立つ情報をとりまとめたものです。ため池が決壊するおそれのある場合や決壊した場合に、迅速かつ安全に避難するために役立ててください。



地震以外にも集中豪雨や長雨が発生したら…
土砂災害、内水はん濫、河川はん濫などの災害が
発生する可能性があります。
様々な災害状況を想定して避難を考えましょう。

なかしまためいけ(しもとかはし) 中島ため池(下高橋)

いざというときの緊急連絡先

消防	火事・救助・救急	119 (局番なし)
警察	事件・事故の通報	110 (局番なし)
大刀洗町役場		0942-77-0101
三井消防署		0942-72-5101
三井消防署 三井出張所		0942-77-1000
小郡警察署		0942-73-0110
災害用伝言ダイヤル	パソコン・スマートフォン 携帯電話からは	171 (局番なし) https://www.web171.jp
ハザードマップ お問い合わせ先		大刀洗町役場 産業課 0942-77-6201

インターネットによる最新情報の入手先

大刀洗町役場

<https://www.tachiarai.fukuoka.jp/>

- 防災情報
- 緊急情報など



福岡県総合防災情報

http://doboku-bousai.pref.fukuoka.lg.jp/gis_top/

- 緊急災害情報
- 被害情報
- 県内の雨量・水位など



気象庁(福岡管区気象台)

<https://www.jma-net.go.jp/fukuoka/>

- 天気予報
- 気象警報・注意報
- 降水ナウキャストなど



●地震・豪雨によるため池決壊のメカニズム

もし、ため池が決壊したら…

- ・大量の水や土砂が渦流となって、瞬時に押し寄せます。
- ・建物や車は押し流されます。
- ・道路や住宅地、田畠は土砂に埋まります。

地震によるため池の被災メカニズム

クラック

- 堤体の頂部などにクラック(亀裂)が発生する場合があります。
- 堤体の上下流方向に生じるクラック(亀裂)は水みどりとなることがあります、特に注意が必要です。

沈下

- 堤体の形状をほぼ保ち、クラック(亀裂)などを伴ないうちに堤体が沈下する場合があります。
- 多くは、軟らかい地盤で発生しています。

斜面崩壊

- 堤体法面の上部が沈下し、下部がはらんで、変形が生じる場合があります。

斜面すべり


- 地震動により堤体の法面にすべりが発生する場合があります。

崩壊

- 堤体や地盤が大きく変化し、崩壊する場合があります。
- 決壊に至ることが多く、堤体や基礎地盤の液状化によるものと考えられます。

豪雨によるため池の被災メカニズム

浸透破壊




- 堤体内部が劣化して、水を遮る機能が低下し、貯水位が上昇したときに堤体の中の水圧も上昇して強度が低下し、破壊する場合があります。
- また、堤体内に上流から下流に向かう水みどりが発生し、破壊する場合があります。

すべり破壊



- 貯留した水と降雨が堤体の中に浸透して、堤体内部の水分量が増加し、堤体の法面部の強度が低下することによって、法面部ですべりが発生し破壊する場合があります。

越流破壊



- 豪雨により、貯水位が急激に上昇し、堤体を越えて流れ出し、下流斜面を流化することによって、破壊する場合があります。
- また、貯水位の上昇により、堤体内部の水圧も上昇し、強度が低下して破壊する場合があります。

●状況に応じた避難をしよう

●ため池決壊による浸水の深さを想定した避難の流れ

【マップを確認】

- 想定される浸水の深さによって、避難方法は異なります。
- 裏面の地図で、自分の家で想定される浸水の深さを確認し、避難の方法を考えましょう。

- 2階以上が浸水
- 水流が強い場合には、木造住宅が倒壊する危険がある

- 床上浸水
- 1階以上が浸水
- 強い水流の中を歩くことは危険

- 床下浸水
- 大人のひざ下程度
- 浸水の深さがひざ上になると、歩行は危険

- 時間と安全な避難経路が確保されていれば
- 少なくとも
- 必ず

- 自宅の2階危険のない近くの高い建物
- 自宅や近くの丈夫な建物の2階以上にとどまる
- 垂直避難

- 自宅にとどまる
- むやみな移動はかえって危険
- 屋内安全確保

【浸水の深さ】

3m 以上の浸水

- 2階以上が浸水
- 水流が強い場合には、木造住宅が倒壊する危険がある

0.5~3m 未満の浸水

- 床上浸水
- 1階以上が浸水
- 強い水流の中を歩くことは危険

0.5m 未満の浸水

- 床下浸水
- 大人のひざ下程度
- 浸水の深さがひざ上になると、歩行は危険

【判断】

必ず

- 時間と安全な避難経路が確保されていれば

少なくとも

- 自宅の2階危険のない近くの高い建物
- 自宅や近くの丈夫な建物の2階以上にとどまる
- 垂直避難

- 自宅にとどまる
- むやみな移動はかえって危険
- 屋内安全確保

【どこへ】

●浸水しない場所(避難場所、道路、空き地、高台など)

- 安全な場所へ避難する
- 立退き避難(水平避難)



【どうやって】

- 歩きやすい服装
- 徒歩で避難
- お年寄りなどの避難に協力を
- 事前に避難先を話し合う

- 水、食べ物、簡易トイレ、懐中電灯、ラジオ、貴重品などを2階を持って上がる
- 近所のお年寄りも一緒に

- こんなときは避難しましょう
- ・大規模な地震が発生したら(2~3日後までは警戒が必要)
- ・集中豪雨、長雨のとき
- ・避難指示が発令されたら

●「警戒レベル4」で全員が安全な場所に避難しましょう

避難情報が発生された場合には、さまざまな手段で住民のみなさんに伝達します。

但し、土砂災害や洪水など、他の災害では危険性の高まりに応じて、避難情報を発令しますので、避難開始の参考としてください。

大刀洗町

避難情報

- 防災行政無線(スピーカー)
- 緊急告知防災ラジオ
- 防災情報メール ●エアーメール
- 広報車 ●消防団

報道機関等

- テレビ
- ラジオ
- インターネット

住民のみなさん

警戒レベル 5

警戒レベル 4

警戒レベル 3

警戒レベル 2

警戒レベル 1

- 既に災害が発生または切迫している状況です。命の危険、直ちに安全確保を。
- 危険な場所から避難先へ避難を完了してください。
- 緊急避難場所までの移動が危険と思われる場合は、近くの安全な場所や、自宅内より安全な場所に避難しましょう。
- 避難に時間を要する人(ご高齢の方、身体の不自由な方、乳幼児等)とその支援者は避難をしましょう。その他の人は、避難の準備を整えましょう。
- ハザードマップで避難行動を確認しましょう。
- 災害への心構えを高めましょう。
- ※各種の情報は、警戒レベル1~5の順番で発表されるとは限りません。状況が急変することもあります。
- ※危険を感じたら、これらの発表を待たずに自主避難をしてください。
- ※逃げ遅れによる被災が多くなっています。