

令和5年度 通学路危険箇所一覧表

大刀洗町

学校名	要望元	箇所			状況（現在の危険な箇所）	対策予定者			対策内容	過去の対策	児童数
		道路種別	路線名	所在地		警察	道路管理者	教委・学校			
1 大刀洗-1	学校	町道	高樋小郡線	幸生苑の横断歩道を渡った先の道（7区方面）の左脇	大雨が続くと、農道脇の土砂が崩れ、通学路が塞がったり、歩行中の児童が巻き込まれたりするのではないかと心配の声がある。				民地のため、土地所有者に大雨時はシート等を被せてもらうようお願いする。見守りの強化。		
2 大刀洗-2	学校	町道	上高橋診療所線	小学校前から前田口の信号方向に抜ける歩道	歩道のすぐ脇が水田（畑）になっているが、途中まで策がない。川のところが柵がしてあるが、柵の幅が少し狭い。策の脇から落ちたら大変危険である。					-	
3 大刀洗-3【再】	学校	国道	322号線	鶴木の信号から井手モーターズ付近まで	久留米方面からここを整骨院方面へ向かう歩道（白線のみ）、また、ここを整骨院前の横断歩道を渡って、国道に沿って学校方面へ向かう歩道（白線のみ）が、狭い上に交通量が多くて危険。（一班通っている）				通学路の変更について、話したが、保護者は通学路の変更が望ましいが、区画線の塗り直し、ポストコーンの設置。	通学路の変更が望ましいが、区画線の塗り直し、ポストコーンの設置。	
4 菊池-1【再】	学校	県道	本郷基山停車場線（132）	山隈1758-9 ふく仙前	・交通量が多い。 ・横断歩道の左右に信号があるため、自動車の運転手が横断歩道に目がいかず、スピードを出す。 ・地域の見守りの方が横断旗を出しても、なかなか車が停止しない。 ・以前事故が起きている。 ・地域及び学校より、横断歩道を10m程度南に移動してもらおう要望している。					渋滞の間を通る横断歩道は危険である。 通学路の変更（旧郵便局前の横断歩道から）で対応。一変更できず見守りの強化で対応中。	54
5 菊池-2【再】	学校	町道	西大刀洗北鶴木線	山隈1756-13付近Y字路右 南西付近	・道幅が狭い。 ・抜け道になっているので、車の量が多い。 ・グリーンベルトはあるが、幅が狭い。					・警察による速度取締りを継続実施。 ・見守りの強化。	120
6 菊池-3	学校	町道 県道	上町草分飛行場中央線 上高橋野町線	山隈25-1-2 SAKABAえにし前の交差点	一方向の片側しか横断歩道がない。交通量が増え、スピードを出す車が多い。見晴らしはいいが事故が多い。ミラーが折れている。						23
7 本郷-1【再】	学校	県道	中尾大刀洗線（743）	本郷3240-13～4626-3	歩道がなく、子ども達の真横を車が通るため危険。					R3「学童注意」の路面表示、ポストコーン設置。	50
8 本郷-2【再】	学校	県道	中尾大刀洗線（743）	本郷2266-2 本郷小学校前信号の四つ角	交差点が狭いため、甘木方面からの左折車があると、信号待ちしている歩行者が大変危険。					・ポストコーンの位置を調整。 ・交差点北東側にも同様のポストコーン設置。	
9 本郷-3【再】	学校	農道	—	南本郷校区・東本郷校区	グリーンベルトが消えかかっている					—	
10 大堰-1	学校	県道	鳥栖朝倉線（14）	富多2159-1	江戸橋信号横断歩道に児童が溜まる場所がない。児童が階段で、信号機が変わるのを待っている。					信号機の時間調整。	